

PRIMAGAZ

BILAN SGS Site Industriel de Dainville 2014



SOMMAIRE



- **Bilan 2014**
- Organisation Formation
- Analyse des risques Evolution des installations
- Plans de secours et exercices
- Evènements sécurité
- Evolutions du SGS
- Audits et contrôles
- Objectifs 2015

PRÉSENTATION DU SITE



- Centre emplisseur de Gaz de Pétrole Liquéfiés (Propane et Butane)
- Réception produit par route et par fer
- Stockage du GPL en sphères aériennes
- Conditionnement en bouteilles palettisées
- Remplissage de camions citernes









Stockage composé de 4 réservoirs :

- 1 sphère aérienne de butane
- 1 sphère aérienne de propane
- 2 réservoirs aériens de propane

Hall d'emplissage composé de 3 lignes :


1 chaine 13kg, 1 chaine 6kg et 1 chaine 35kg

PRÉSENTATION DU SITE



Le site de Dainville permet la desserte en propane et butane de l'ensemble du Nord Est de la France :

- Pour la région, plus de 23 000 foyers et entreprises desservis en énergie Gaz
- Un quart de la France approvisionné en bouteilles à partir de Dainville
- Un rayon de chalandise de 200 kilomètres en citerne
- 1,3 millions de bouteilles emplies
- 1500 camions citernes chargés par an



Génère plus de 50 emplois :

- 15 emplois directs
- 20 chauffeurs
- 20 prestataires & intervenants

ACTIVITÉ 2014



Activité Vrac

Quantité totale déchargée : 26 233 To

Quantité totale remplie : 11 026 To

Nombre de wagons déchargés : 183

Nombre de camions déchargés : 864

Nombre de wagons remplis : 0

Nombre de camions remplis : 1 509

Activité Bouteilles

Volume total : 15 925 To

Nombre de camions déchargés : 1 680

Nombre de camions chargés : 1 704





EFFECTIF - ORGANISATION



Effectif : 15 personnes

Formation du personnel interne

Sécurité exploitation : 15 personnes

POI : 2 personnes

Sauveteur Secouriste du Travail : 1 personne

Habilitation électrique : 2 personnes

Voies ferrées : 2 personnes

Astreinte : 6 personnes

Radio compétence : 1 personne

Formation du personnel externe

Accueil sécurité : 42 personnes

Formation chauffeur : 7 personnes

Formation d'intervenant sécurité : 19 personnes



ANALYSES DE RISQUES & EVOLUTION DES INSTALLATIONS

- PRIMAGAZ)
- Analyse des risques : Septembre 2009, complétée en juin 2010 et en février 2012
- Modifications du site / Principaux investissements réalisés en 2014 dans le cadre de la réduction des risques (62 K€) :

Description	Objectif	Coût (K€)
CISC sur postes de chargement/déchargement	Asservir la fermeture du camion lors de mise en sécurité	15
Remplacement des sources scellées	Fin de vie de l'équipement	13
Machine à percer les P35	Diminuer la pénibilité de l'opération	4
Machine à graver les P35	Diminuer la pénibilité de l'opération	5
Glissières de sécurité	Protéger la pomperie et les quais de chargement	5
Amélioration du stock de détecteurs gaz	Amélioration du stock de détecteurs gaz	5
Amélioration du réseau incendie	Tests de mise en pression et remplacement de certaines sections	8
Passerelles de sécurisation de la circulation sous le hall	Sécuriser la circulation piétonne	7

PLANS DE SECOURS ET EXERCICES



Mise à jour des plans de secours

- POI Plan d'opération interne : mars 2011 révision à venir juin 2015
- PPI Plan particulier d'Intervention : décembre 2004

Exercices effectués

- 10 exercices
- 1 exercice POI le 30 octobre : fuite de gaz enflammée au niveau de la pomperie

EVÈNEMENTS SÉCURITÉ



Alarmes ayant entraîné une mise en sécurité du site

- En 2014 : 1
- Détection de fumée dans le TGBT suite à échauffement des batteries de condensateurs de compensation de l'énergie réactive

Presqu'accidents - Incidents - Accidents :

Accidents: Aucun accident

Incidents: Aucun incident

Incident mineur : 1 incident mineur

Presqu'accident : 2 presqu'accidents

EVÈNEMENTS SÉCURITÉ



Date	Description	Cause	Actions	Mise en sécurité du site
Presqu'accide nt 25/07	Fuite sur purge du bras liquide de déchargement GP, lors d'un transfert butane	La vanne ne maintient plus sa position fermée	Remplacement de la vanne	NON (pré alarme)
Presqu'accide nt 20/09	Perte de signal de l'autotest centrale flamme et fumée, coupure de 2 lignes téléphoniques internes, dysfonctionnement de la détection d'intrusion	Orage à proximité du site	Intervention des prestataires le jour ouvré suivant pour remise en service et test des installations touchées et autres équipements de sécurité Contrôle des dispositifs de protection contre la foudre par organisme compétent	NON (site à l'arrêt, déjà en sécurité)
Incident mineur 25/07	Détection de fumée dans le local TGBT	Température élevée dans le local TGBT (été, aération insuffisante, pas de régulation de température) : température des batteries de condensateurs au-delà de leur température seuil de bon fonctionnement	Débranchement des condensateurs (fonction de régulation du cos phi) Etude sur la mise en place d'un système de surveillance et régulation de température	OUI

EVOLUTION DU SGS



Pour mémoire le SGS est commun à l'ensemble des sites industriels à autorisation de PRIMAGAZ.

Mises à jour :

- Mode opératoire de formation : ajout d'un chapitre sur le compagnonnage
- Politique de Prévention des Accidents Majeurs et objectifs généraux associés :
- 1. Renforcer l'analyse des évènements sécurité
- 2. Déployer le plan de modernisation
- 3. Améliorer la surveillance des sites pour une meilleure réactivité en cas de déclenchement d'une alarme pour réaliser la levée de doute et déclencher un POI
- 4. Poursuivre la sécurisation des opérations de transfert
- 5. Sensibiliser les opérateurs à la prévention des risques

Retour d'expérience : diffusion de 4 documents (dont Dainville suite incident TGBT)

AUDITS & CONTRÔLES



- Revue de Direction SGS :
- 25 mars 2014 (bilan de l'année 2013)
- 25 mars 2015 (bilan de l'année 2014)
- Audits SGS Interne :
- 5 & 6 novembre 2014

- Inspections DREAL
- 17 juillet 2014
- 20 octobre 2014



OBJECTIFS 2015 (DÉFINIS EN REVUE DE DIRECTION)



- Objectifs définis pour les 12 sites à autorisation faisant partie du périmètre
- Définition du plan d'audits SGS 2015 pour les sites à autorisation & suivi PDCA, suivi via département HSE & exploitant
- Poursuite de la mise en place du plan de modernisation
- Recherche d'un outil informatique intégré de récolement réglementaire, d'enregistrement des audits et de pilotage des actions
- Réduire le nombre des AT : sensibilisation opérateurs, formations, ...

Merci de votre attention

