



# Présentation CSS

07 avril 2021



**PRIMAGAZ**



# Rapport d'activité de l'exploitant

## Présentation du site

PRIMAGAZ est implanté à Dainville depuis 1964.

Les activités\* du site en 2019 étaient :

- **Réception** de GPL propane et butane par camion citerne
- **Stockage** de propane ( sphère ) 600 m3 et ( sphère ) butane 1000 m3
- **Chargement** de camions citernes
- **Emplissage** de bouteilles de gaz
- **Chargement** de camions bouteilles
- **Dépôt** de bouteilles de gaz

\* Avant prise en compte des travaux en 2019



Photographie du site en 2019 – extrait Cnes

# Rapport d'activité de l'exploitant

---

**Le site était composé\* de :**


- ✓ **1 réservoir 600 m3 de propane et un réservoir 1000 m3 butane**
- ✓ **Une zone dédiée au chargement/déchargement des camions citernes (2 postes de chargements et 2 postes de déchargements )**
- ✓ **1 hall de production**
- ✓ **Une zone dédiée au chargement / déchargement des camions bouteilles**
- ✓ **Un bâtiment administratif, des locaux sociaux, des bâtiments de servitudes**
- ✓ **Des zones de stockages bouteilles**

\* Avant prise en compte des travaux en 2019

---

# PPRT : Travaux suite reconfiguration du site en Relais-Vrac

## - Plan de Masse - Classement du site en SEVESO seuil bas



Le site est composé de :

- ✓ 1 réservoir 115 m3 de propane sous sarcophage béton
- ✓ Une zone dédiée aux postes de transfert camions citernes (2 postes de chargement et 1 poste de déchargement)
- ✓ Stockages de bouteilles avec zone dédiée au chargement et déchargement des camions
- ✓ Un bâtiment administratif, des locaux sociaux et des locaux de servitudes



# PPRT : Travaux en cours pour reconfiguration du site en Relais-Vrac

## - Avancement des travaux / Photos

Démolition



> Construction du sarcophage en béton armé



> Mise en place du réservoir



Travaux de raccordements – Réservoir et pomperie propane



# Rapport d'activité de l'exploitant

Activité et organisation	2019	2020
<b>Activité Vrac</b>	5 786 T	2 740 T
Camions déchargés	275	132
Camions chargés	845	428
<b>Arrêt de l'activité vrac mi juin 2019 / Reprise en septembre 2020</b>		
<b>Activité Bouteilles</b>	2 587 T	2 579 T
Rotation Gros porteurs	234	244



# Rapport d'activité de l'exploitant

Activité et organisation	2019	2020
Effectifs (au 31/12/2019)	3	3
Formations exploitants	3	3
Pompiste (recyclage + initiale)	3	-
CACES	1	1
Plan de prévention	3	-
Mise en œuvre du POI	1	-
Formation ADR	3	-
Formation sécurité d'intervenants extérieurs	159	-
Accueil sécurité	220	179
Habilitation Chauffeur	42	35
Accompagnement au contexte réglementaire d'un relais-vrac	3	-



# Rapport d'activité de l'exploitant

## Modifications des installations

Principaux investissements réalisés en 2019 dans le cadre de la réduction des risques	Coût
Eclairage	2K€
Remplacement portail	30K€
Réfection voirie	29K€
Système de récupération d'eau de pluie	22K€
Démantèlement des sphères 1000 et 600 m3 et tuyauteries	47K€
<b>TOTAL</b>	<b>130 K€</b>



# Rapport d'activité de l'exploitant

---

## Plans de secours et exercices

Mise à jour des plans de secours :

- ✓ POI – Plan d'Opération Interne – avril 2020

## Exercices effectués en coordination avec les services de secours

- ✓ Exercice POI le 25 juin 2019 : Percussion des installations de transferts par un gros porteur suite à un malaise chauffeur => création d'un nuage de gaz non enflammé.  
→ A la suite du POI, évolution vers un PPI pour terminer l'exercice.
- ✓ Exercices internes mensuels à fin décembre 2019 : 11
- ✓ Exercices internes mensuels en 2020 : 12

# Rapport d'activité de l'exploitant

---

## Alarmes ayant entraîné une mise en sécurité du site

Nombre de mises en sécurité sur alarme en 2019 : 4

- 1 Alarme gaz
- 1 Défaut détecteur gaz
- 1 Défaut niveau haut sphère
- 1 Inadvertance via un bouton alarme général

## Presqu'accidents - Incidents – Accidents

- Accident : 0
- Incident : 0
- Incident mineur : 5
- Presqu'accidents : 3

## Alarmes ayant entraîné une mise en sécurité du site

Nombre de mises en sécurité sur alarme en 2020 : 4

- 1 Alarme gaz
- 1 Défaut détecteur flamme
- 2 inadvertance pendant les travaux (flamme et fumée)

## Presqu'accidents - Incidents – Accidents

- Accident : 0
- Incident : 0
- Incident mineur : 1
- Presqu'accidents : 3



# Rapport d'activité de l'exploitant

---

## *Audits et contrôles*

### Inspection DREAL

- Le 31 janvier 2019
- Le 10 juillet 2020
- Le 03 décembre 2020

### Revue de Direction SGS

- Le 29 mars 2019
- Le 14 avril 2020

### Audit SGS

Le 21 juillet 2020

