



Présentation CSS – Primagaz Dainville

14 septembre 2022



PRIMAGAZ

Sommaire

Présentation du site	3
Bilan d'activités	5
Bilan du SGS	6
Compte rendu des évènements et exercices	10

Présentation du site

Pour mémoire - Le site de Dainville à été mis en configuration Relais Vrac en 2020

Présentation du site

- **PRIMAGAZ est implanté à Dainville depuis 1964**
- **Les activités du site sont désormais:**
 - ✓ Stockage du GPL en vrac dans un réservoir sous sarcophage
 - ✓ Stockage de GPL en bouteilles
 - ✓ Réception du GPL par camion-citerne Gros Porteurs
 - ✓ Réception du GPL par camion Gros Porteurs bouteilles
 - ✓ Chargement de camion Petits et Gros Porteurs citernes et petits porteurs bouteilles

Présentation du site

- **Aujourd'hui, le site est composé de :**
 - ✓ 1 réservoir 115 m³ de propane sous sarcophage béton
 - ✓ Une zone dédiée aux postes de transfert camions citernes (2 postes de chargement et 1 poste de déchargement)
 - ✓ Stockages de bouteilles avec zone dédiée au chargement et déchargement des camions
 - ✓ Un bâtiment administratif, des locaux sociaux et des locaux de servitudes



Bilan d'activités

■ Activité Vrac – Volume Total 2021

- 9 844 tonnes (pour rappel 2 740 tonnes en 2020 – reprise en septembre de l'activité)
- 1 755 camions petits et gros porteurs chargés
- 245 camions gros porteurs déchargés

■ Activité Bouteilles – Volume Total 2021

- 2 530 tonnes (pour rappel 2 579 tonnes en 2020)
- 580 petits porteurs chargés
- 245 camions gros porteurs déchargés



Bilan SGS 2021

- **Organisation - formation**
- **Investissements**
- **Audit et contrôle**

Bilan SGS 2021

1. Organisation


- Effectif : 2 Exploitants Relais Vrac

2. Formation

- Formation sécurité : 2 personnes
- Formation astreinte : 3 personnes
- Habilitation électrique : 1 personne
- POI : 1 personne
- SST : 1 personne
- CACES : 1 personne
- Formateur interne : 1 personne
- Plan de prévention : 1 personne

3. Nombre d'intervenants extérieurs ayant suivi une formation sécurité

- Accueil sécurité : 179 personnes
- Habilitation chauffeur : 35 personnes



Bilan SGS 2021



1. Principaux travaux réalisés en 2021 dans le cadre de la réduction des risques :

	Coût
Travaux pont bascule	2 K€
Maintenance des bras de transferts	5 K€
Sirène PPI	3,5 K€
Maintenance réglementaires sécurité	30 K€
TOTAL	40,5 K€

Bilan SGS 2021

1. Audits et contrôles :

- **Audits SGS internes** : le 30 juin 2021
- **Revue de Direction SGS** : le 12 mai 2022
- **Inspections DREAL** : le 10 décembre 2021





Plans de secours et exercices

Mise à jour des plans de secours :

- POI – Plan d’Opération Interne – avril 2020

Exercices effectués en 2021 :

- Exercices internes mensuels : 11
 - Exercice annuel POI : 1
- Thème : Fuite de propane non enflammée (zone vrac)*



Compte rendu des évènements et exercices

■ Evènements 2021 relevés depuis e-sécurité

Alarmes ayant entraîné une mise en sécurité du site : 0

Presqu'accidents, incidents, accidents:

- Accident : 0
- Incident: 0
- Incident mineur : 1
- Presqu'accident : 0



06 octobre – Incident mineur

Description :

Fuite sans alarme

Cause :

Vanne P11 fuyarde

Actions :

Levée de doute, réalisation de ronde 3 fois par jour pour suivre la non dégradation avant intervention d'un prestataire

Mise en sécurité du site :

Non

Compte rendu des évènements et exercices

■ Evènements 2022 relevés depuis e-sécurité (jusqu'au 01/08/2022)

Alarmes ayant entraîné une mise en sécurité du site : 0

Presqu'accidents, incidents, accidents:

- Accident : 0
- Incident: 0
- Incident mineur : 0
- Presqu'accident : 0



Merci pour votre écoute!

Avez-vous des questions ?