

COMMISSION DE SUIVI DE SITE

27 septembre 2016 – site de Marquion

DE SANGOSSE 



Bilan annuel 2015-2016



Chiffres clés au 1^{er} septembre 2016 du Groupe DE SANGOSSE



Bilan annuel suivant l'Article D125-34 du Code de l'Environnement :

- ✓ Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût
- ✓ Le bilan du système de gestion de la sécurité
- ✓ Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation
- ✓ Les comptes rendus des exercices d'alerte
- ✓ Le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques
- ✓ La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet



62%



PROTECTION
DES PLANTES
ET SEMENCES

20%




NUTRITION
DES PLANTES

18%



CONTRÔLE
DES NUISIBLES



Chiffres clés 2015



342 M€

Chiffre d'Affaires



780

Salariés




Une entreprise
implantée dans
le monde.

Au service de
l'agriculture
depuis 90 ans.

DES FILIALES
DANS 15 PAYS

UNE MISE EN
MARCHÉ

DANS + DE 50 PAYS





Mise en service en 1999



Site logistique (3 000 m² stockage) : prestation pour tiers – produits à destination de l'agriculture (phytopharmaceutiques et semences)



4 personnes



Classement :

Autorisation - Seveso seuil haut

2 tonnes de produits très toxiques

450 tonnes de produits toxiques

1800 tonnes de produits toxiques pour l'environnement



Etude :

- ✓ Audit énergétique (suivant décret 2013-1131); *cf. page suivante*



Investissements: *janvier 15 à septembre 16*

- ✓ Remplacement bâche bassin pompier + aménagement SDIS (40 k€)
- ✓ Remplacement détection incendie (88 k€)




Formation :

- ✓ Interne : pas de formation planifiée
- ✓ Externe : incendie + recyclage obligatoire



Bilan « audit énergétique » : *extrait du rapport*

Répartition de la consommation d'électricité de Saint-Symphorien



Cette répartition est issue des relevés des puissances et des pratiques, le chauffage/climatisation est issu de la différence entre l'ensemble des autres postes et la consommation générale de facturation. Il n'y a pas de mise hors gel des cellules.

Ce site est représentatif des consommations électriques des sites de Marquion, Saint Gilles et l'Hermitage.

La part totale des **différents éclairages** s'élève à **52 %**. Pour ce poste, les améliorations techniques, LED, permettent une forte diminution, de 50 à 80 %.



Activité :

- ✓ Tonnage expédié : 7500 t (↘ 10%) ⇒ 15% des flux totaux sites logistiques
- ✓ Prestation pour tiers : 93 %



Consommation/production :

- ✓ Eau : 65 m³ (→) ⇒ 3% conso. totale sites logistiques
- ✓ Electricité : 91 MWh (↗ 14 %) ⇒ 6% conso. totale sites logistiques
- ✓ Gaz : 0,16 MWh (→) ⇒ 51% conso. totale sites logistiques

- ✓ Déchets dangereux (phytosanitaires) : < 1 t
- ✓ Déchets non dangereux : 2 t
- ✓ Pas de rejet atmosphérique (hors chaudière)
- ✓ Pas de rejet d'effluent liquide

⇒ Impact limité en fonctionnement normal



Suivi du planning de gestion des EIPS :

+ de 40 paramètres suivis

(exemple : contrôle réglementaire, essai interne, ...)

⇒ 100 % du planning respecté

ANNEE 2014-2015				2014			2015										
MMR	EIPS ou Equipement / Opération	Action	Périodicité	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	août	Septembre		
	ANALYSE ÉMULSEUR DEF	Analyse émulseur DEF	A 1/an														
			réel														
			E 2/mois														
			réel														
	MOTOPOMPE HUTNEO 02 33 21 64 43		M 1/13 mois														
			réel														
	SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE DEF 03 28 16 81 81		M 1/13 mois														
			réel														
	PORTES CF	essai interne	E 1/semaine														
			réel														
	Extincteurs DESAUTEL		Reg 1/14 mois														
			réel														
			Reg 1/14 mois														
			réel														
	RIA DESAUTEL 03 20 48 53 48		E 1/trimestre														
			réel														
			Reg 1/14 mois														
	Réservoir en eau		A 2/mois														
			réel														
	Vanne		E 1/semestre														
			réel														
	bassin - rétentions	contrôle visuel	M 1/an														
			réel														
	Détection hydrogène ADS 01 34 61 36 37		M 1/13 mois														
			réel														
	Sirène PPI	essai site	E 1/mois														
			réel														
	Détection intrusion APS 0825 0825 033		M 1/13 mois														
			réel														
	Syst. de désenfumage SIA 03 20 30 13 37		Reg 1/14 mois														
			réel														
	Protection foudre ACTIMIUM	releveur	A 1/trimestre														
			réel														
			Reg 1/24 mois														
			réel														
			A 1/trimestre														
			réel														
			Reg 1/24 mois														
			réel														



Suivi des paramètres HSE :

7 paramètres suivis : 5 équipements IPS (détection incendie, groupe motopompe, RIA/extincteur, vanne confinement), + respect de l'AP + suivi des eaux

Équipements IPS : 1 écart / objectif fixé par équipement

↳ **détection incendie (report)**

Respect autorisation de stockage :

0 écart / seuils fixés par l'arrêté préfectoral

Suivi des eaux souterraines (2 campagnes) et des eaux pluviales (1 campagne)

0 écart pour les pesticides $\Rightarrow < 2 \mu\text{g/L}$

0 écart pour les hydrocarbures $\Rightarrow < 1 \text{ mg/L}$



Sur le site :

- ✓ **2 incidents** : bassin pompier HS (bâche) suite à orage + vols sur site
- ✓ **0 presque accident**
- ✓ **0 accident**



A l'échelle du Groupe (15 sites) :

- ✓ **1 incident** : Automatisation de l'extinction mousse hors service pendant 10 jours ⇒ détecteurs de fumée hors service ⇒ carte d'alimentation des détecteurs défectueuse : EN COURS DE RETOUR D'EXPERIENCE
- ✓ **0 presque accident**
- ✓ **1 accident** : Incendie d'un poids-lourd à quai contenant 10 tonnes d'anti-limaces + propagation de l'incendie au poids-lourd situé à côté
(cf. page suivante)



Incendie du 24/10/15 : Site de Pont du Casse

- ✓ Circonstances : déclenchement de l'alarme par le gardien sur place à 21h, intervention du SDIS et du personnel d'astreinte (< 10 min)

- ✓ Conséquences :
 - Personnes exposées : aucune
 - Dommage aux biens : 2 poids-lourd et dégâts sur la structure (180 k€)
 - Dommage à l'environnement : aucun

- ✓ Retour d'expérience :
 - Origine : court-circuit au niveau des batteries
 - Actions réalisées :
 - » Contrôle de l'ensemble des poids-lourd du parc DE SANGOSSE
 - » Procédure de stationnement des véhicules en période non-ouverte
 - » Mise à jour du POI (en cours)



 **Pas d'exercice sur l'année 2015**



Etude :

✓ /



Investissement : *septembre 16 à août 17*

✓ Remplacement éclairage logistique (25 k€)



Formation :

✓ Interne : ADR, risque chimique

✓ Externe : recyclage obligatoire



Inspections DREAL

✓ 28 novembre 2015



Arrêtés Préfectoraux

/



MERCI

www.desangosse.com

DE SANGOSSE S.A.S.
Pôle HSE-Services Généraux
Bonnell - 47480 PONT DU CASSE

